

---

Subject: Aw: Unbekanntes Bauteil

Posted by [Funkgeschichte](#) on Wed, 28 Sep 2016 13:49:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ohne Schaltbild ist das natürlich nicht ganz einfach. Diese Werte sind als frequenzbestimmendes Bauteil im HF-Teil eigentlich zu hoch, aber wenn die Kondensatoren dazu dienen, Gleichspannung abzublocken (z.B. von der Anode auf den Drehko oder auf die Spule, die am anderen Ende geerdet ist, dann wäre das denkbar. Probieren Sie es doch einfach mal mit neuen Kondensatoren an der Stelle.

---