

---

Subject: Aw: Stern&Stern Conserton/Concerton Typ V69

Posted by [wolters](#) on Thu, 29 Sep 2016 12:40:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallöchen! Es gibt Neuigkeiten!

Die Röhre AK2, welche ich zum Anfang des Themas schon in verdacht hatte (die die klapperte), war der Übeltäter. Nach austausch gegen eine andere AK2 kommt wieder rauschen auf allen Bändern und die von Getter erwähnten Störsignale sowie sehr schwache Signale von irgendwelchen Stationen kommen auch durch.

Die Antenne habe ich auf ein paar Meter verlängert um auf Nummer sicher zu gehn.

Jetzt folgt ein kleiner Testlauf und ein paar ausbesserungs Arbeiten am Gehäuse und danach der Zusammenbau. :)

---