
Subject: Grundig Transistorradio Micro Boy 201

Posted by [Rudolf Hamele](#) on Sun, 25 Jun 2017 21:11:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

bei meinem Grundig Transistortaschenradio Micro Boy 201 müsste ich zum Fehlereingrenzen den Drehkondensator ausbauen. Wegen Aussetzneigung, Krachen und Klopfempfindlichkeit. Ich vermute Plattenschluß im Dreko, bin mir aber nicht sicher. Frage : Läßt sich das rote Skalenrad mit dem Pfeil von der Drekoachse nach oben abziehen oder gibt es eine andere Befestigung. Ich würde mich sehr über eine hilfreiche Antwort freuen.

Vielen Dank im voraus.
Rudolf Hamele
