

---

Subject: Aw: EAW Amati - Probleme ohne Ende!

Posted by [MonsieurTélévision](#) on Sat, 26 May 2018 21:09:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Dirk!

Vielen Dank für die tollen Unterlagen!

Es fällt auf das es wohl doch kein UKW-Teil mit EC 92 gab.

Der Hinweis auf die EC 92 ein Fehldruck auf eine Ersatzröhre?

Die Kondensatoren hehlten wohl werksseitig, sehe ich mir noch näher an.

Gruß,

MonsieurTélévision

---