

---

Subject: Stereodecoder - IC

Posted by [Hörer](#) on Fri, 29 Jun 2018 18:39:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

An alle SABA- Spezialisten:

Ein SABA HiFi- Studio 8120 mit Stereo- Decoder MC1305 schaltet nicht mehr auf Stereo um. Am 38 kHz- Schwingkreis ist bei Empfang eines Stereosenders keine Schwingung festzustellen. Eine Überprüfung der Bauteile im Umfeld des Decoder- IC's brachte zunächst nichts Verdächtiges hervor. Ansonsten spielt das Gerät einwandfrei.

Ich habe noch ein IC MC1307 in meinen Beständen, aber keine Datenblätter dafür. Kann jemand feststellen, ob diese IC's kompatibel sind, oder einen nützlichen Tip, woran es liegen könnte ?

Mit freundlichen Grüßen

Ronald