

---

Subject: Aw: Grundig Satellit 1000

Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 25 May 2019 15:05:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Hermann,

vermutlich ist das normal, auf KW2-9 arbeitet das Gerät als Doppelsuper und wird empfindlicher sein.

Zudem gibt es kaum noch MW-u. LW-Sender.

Wenn ich die Schaltung richtig interpretiere, wird die MW-Eingangsschaltung (T7-9) auch bei KW2-9 verwendet,

so das ein Fehler sich in allen Bereichen auswirken wird.

M.f.G.

---