
Subject: Selena 217B

Posted by [ETIPPMER](#) on Sun, 01 Mar 2020 19:40:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe einen Selena 217B restauriert (viele Kondensatoren getauscht), so dass der Empfang wieder funktioniert . Das Problem ist aber, auf der Skala steht rechts unten für FM 108 MHz und ich bekomme die Empfangsfrequenz maximal auf ca. 106MHz (vorher bis 104 MHz).Gab es auch Selena's ,die nur bis 104MHz empfangen, obwohl auf der Skala 108 MHz drauf steht ? Gibt es verschiedene Schaltpläne des UKW-Tuners bezüglich der Bestückung des Oszillators ? Ich will den Tuner nicht ausbauen, ohne vorher zu wissen, was genau zu tun ist . Hat jemand schon mit diesem Gerät Erfahrungen gesammelt ? Ansonsten ist das ein sehr schönes Gerät (optisch eine Augenweide)und es ist auch sonst servicefreundlich und übersichtlich aufgebaut (wurde ja vor 1990 in der BRD für nur 60 Westmark !!! verkauft/verschenkt) . Was man damals für ein paar Westmark alles verschleudert hat. Bin gespannt auf Eure Antworten . Danke Eberhard
