

---

Subject: Aw: Suche Schaltplan für Autoradio Sonolor Jet  
Posted by [ocean-boy 204](#) on Fri, 03 Apr 2020 10:01:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Germaniumtransistoren leiden unter Alterung (Degradation), d.h. Leckströme steigen an und der Kollektorstrom steigt im Bereich der normalen Uce Spannung ab einen bestimmten Punkt steil an. Das könnte auch Ursache des Problems sein.

Zum prüfen könnten Si-Transistoren sinnvoll sein, da auch NOS Ge-Transistoren das Problem haben.

M.f.G.

---