

---

Subject: Aw: Hakenstecker

Posted by [Klaus \(FTL\)](#) on Tue, 05 May 2020 08:25:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

an meinem VE301G ist der normale Stecker aller Volksempfänger dran gewesen. Ich denke, man

hat, wenn das Radio nicht funktionierte, einfach umgesteckt. Und dann den Zustand beibehalten.

Bei mir ist jetzt ein Netzteil davor, womit die Frage der Polung natürlich entfällt.

Gruß

Klaus Bayer

---