

---

Subject: Sony ICF SW55

Posted by [Navigator](#) on Sat, 03 Oct 2020 16:19:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Meinen Sony ICF-SW55 hatte ich für einige Jahre nicht mehr in Betrieb gehabt. Beim Einschalten ist ein lauter Pfeifton, der sich wie eine Rückkopplung anhört zu vernehmen.

Beim Betrieb mit Original Netzteil oder Batterien, kein Unterschied.

Die Tonlage ist von der Einstellung der Lautstärke abhängig.

Es ist kein Empfang hörbar, wobei alle Speicherfunktionen und die Frequenzwahl einwandfrei funktionieren.

Auch die Empfangsstärke wird entsprechend auf dem Display angezeigt.

Wird wohl ein Fehler im NF-Teil sein.

Leider sind viele SMD-Bauteile verbaut, wo ich überhaupt keine Erfahrung damit habe.

Das entsprechende Service-Manual hätte ich.

Vielleicht hatte einer der werten Kollegen dieses Phenomen schon gehabt und könnte mir weiterhelfen.

[img]/Forum/index.php?t=getfile&id=8980&private=0[/i mg]

---

#### File Attachments

1) [Sony ICF SW55.jpg](#), downloaded 348 times

---