

---

Subject: Aw: 3fach Poti instandsetzen

Posted by [Abraxas](#) on Sun, 13 Dec 2020 15:33:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sorry, da lief irgendwas falsch.

Also: Hier ein paar Bilder des Potis, ganz und teilzerlegt. Auf der Widerstandsbahn ist gut zu erkennen, wie sich der Schleifer in die Kohlebahn eingegraben hat, was wohl zu den Kontaktproblemen führt. Mal weitersehen...

---

### File Attachments

- 1) [IMG\\_8873.JPG](#), downloaded 876 times
  - 2) [IMG\\_8881.JPG](#), downloaded 1034 times
  - 3) [IMG\\_8887.JPG](#), downloaded 1023 times
  - 4) [IMG\\_8891.JPG](#), downloaded 1002 times
  - 5) [IMG\\_8893.JPG](#), downloaded 1019 times
-