

---

Subject: Aw: Freudenstadt 125  
Posted by [Villinger](#) on Mon, 14 Dec 2020 14:52:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Von der Liste laut Screenshot mit Nummer 150611 passt leider kein einziges Teil.

Von der Liste laut Screenshot mit Nummer 150737 braucht man die 0,015uF und die 4700pF mit Abschirmung beides nicht.

Ich meine, man sollte erst mal sinnvoll diagnostizieren. Dann den / die Hauptfehler beseitigen. Dann erst optimieren ( darunter fällt dann der allg. Kondensatortausch Papierkondensatoren )

Auch die bipolaren Elkos an den Lautsprechern sind UNverdächtig...

---