
Subject: Aw: VE 301 Röhren und Rückwand
Posted by [Getter](#) on Tue, 13 Apr 2021 01:34:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Heinz,
wenn die RGN nun plötzlich unterbrochen, also deren Hzg. durchgebrannt ist, spricht das für einen Defekt im Chassis, Überlastung / Kurzschluss Anodenspannung. Eine neue RGN wäre dann ebenfalls gleich wieder defekt. Außerdem passt eine RGN und ein angebliches G-Gerät überhaupt nicht zusammen...
Grüße aus HH !
