
Subject: Aw: Neuberger RPM 375

Posted by [RS237](#) on Mon, 19 Jun 2023 13:43:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Fehlerbild der ECC88 sieht so aus, dass bei jedem Prüfschritt das Hauptinstrument voll ausschlägt.

Bei der Leistungsprüfung schlägt das Instrument sogar über den Vollausschlag hinaus aus.

Gruss....
