
Subject: Aw: Neuberger RPM 375

Posted by [Radio-aktiv](#) on Mon, 19 Jun 2023 20:43:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Interessant. Ich hätte erwartet dass bei der ECC808 ähnliche Probleme kommen wie bei der ECC88.

Wenn nur System 2 funktioniert könnte der Wackelkontakt am Umschalter Anode 1/2 sein oder danach noch am Steckerfeld, der Reihe für Anode 1.

Ist die Gittervorspannung nicht gleich für beide Systeme bei dem Test? Also ein gemeinsamer Regler für Gittervorspannung. Umgeschaltet werden nur die Anoden mit dem Wechselschalter.

Das Ganze würde zu dem Fehlerbild passen.

Grüße
Karl
