
Subject: Aw: FM-MW Radio AE2100 /00 geht nicht ganz aus
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Thu, 24 Aug 2023 17:51:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dann wird der NF-Verstärker vermutlich durch eine Steuerspannung ein- und ausgeschaltet.

Wenn für das Radio kein Schaltplan aufzutreiben ist (die mir bekannten einschlägigen Quellen haben auch keinen), wird es helfen, im Datenblatt des verbauten NF-Verstärkers diesen Steueranschluss zu finden und zu kontrollieren, ob die für "Ein" und "Aus" definierten Spannungspegel anliegen.

Lutz
