
Subject: Aw: Unbekanntes Wehrmachtsinstrument
Posted by [RVM-AP](#) on Tue, 23 Apr 2013 19:45:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

?

erschließt sich mir nicht. Was ich für möglich halte, ist - um beim Drehstrommotor zu bleiben - eine gewünschte Drehzahl von 5150 Upm - aber was soll das? (Tatsächlich braucht man weniger Eisen wenn die Frequenz erhöht wird - aber der krumme Wert - da möchte ich nicht spekulieren wofür...)
