

Bild

Von Innen

Edit Mod.: Defekten Bilderlink repariert / BH

Hallo Martin,

habe im Netz gestöpert und bin jetzt auch Mitglied in diesen Forum.

Ich besitze auch ein Tektronix 549 sieht sehr gut aus, Funktion alles OK bis auf folgendes:
nach ca 40-50 Minuten Laufzeit verdunkelt meine CTR. Gebe wieder etwas Helligkeit dazu
wird es heller und es entsteht wie ein Lupeneffekt auf Bild. Spannung alle gemessen OK. Was
kann ich tun? Eine neue CTR? Mache ich aus, warte 10 Minuten, dann geht wieder alles von
vorne los. Also Bild ist nicht eingebrand, Leuchtstark, Speicher funktioniert.

Vielen Dank an alle

Volker

Innen:

Nochmal innen:

File Attachments

1)	2013-07-23 16.58.56.jpg	, downloaded 1888 times
2)	2013-07-23 16.36.07.jpg	, downloaded 1791 times
3)	2013-07-23 16.36.07.jpg	, downloaded 2035 times
4)	2013-07-23 16.37.09.jpg	, downloaded 2061 times
