
Subject: Aw: SABA Mainau WH, erbitte Hilfe bei Reparatur
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Thu, 27 Feb 2014 18:52:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde zunächst noch einmal genauestens kontrollieren, ob eines der getauschten Teile versehentlich an einer falschen Stelle angelötet wurde. Das passiert beim pauschalen Austausch der Kondensatoren öfter als man denkt.

Fehlt nur auf UKW der Empfang oder auf den anderen Wellenbereichen auch? Ist auf UKW ein Rauschen zu hören?

Um herauszufinden, ob das Pfeifen im NF-Teil entsteht oder diesem über den Lautstärkereger zuggeführt wird, könnte man die Verbindung am oberen Ende des Lautstärkereglers ablöten. Ist das Pfeifen dann immer noch da, entsteht es im NF-Teil.

Lutz
