

---

Subject: Aw: Seibt Roland 43L

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Wed, 02 Apr 2014 17:06:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Der Schaltplan, den Mario hochgeladen hat, enthält Fehler: Die Polung aller drei Elkos ist falsch dargestellt. Außerdem stimmen mehrere Details der Anodenspannungsversorgung nicht mit dem Plan von Dirk überein.

Lutz

---