

---

Subject: Aw: Röhre R207

Posted by [Anonymous](#) on Mon, 14 Jul 2014 13:27:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das Problem bei dieser Röhre ist, dass sie einen Mazda-Oktalsockel besitzt, der nicht in (normale) Oktalfassungen passt.

---