
Subject: Aw: Becker Autoradio MEXIKO

Posted by [GFGF Archiv](#) on Tue, 10 Feb 2015 15:33:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bevor das grosse Rätselraten weitergeht sende ich Ihnen mal Schaltbild und Abgleich zum Becker. Meines Erachtens ist der Abgleich des Gerätes und des Gleichstromverstärkers wichtig, sonst hätte er nicht einen solchen Platz in der Serviceanleitung.

Vielleicht liegt dort ja der Fehler. Besonders genau würde ich mir P 2 und P 3 anschauen, da soll es auch gerissene Widerstandsbahnen geben....

den Funkschau Artikel steuere ich bei, wenn mir Jemand den Jahrgang verrät.

Gruss Ingo Pötschke

File Attachments

- 1) [1 7136.jpg](#), downloaded 729 times
 - 2) [1 7137.jpg](#), downloaded 659 times
 - 3) [1 7138.jpg](#), downloaded 611 times
 - 4) [1 7139.jpg](#), downloaded 602 times
-