

Hallo zusammen,
hier mal ein kleiner Restautierungsbericht zu einem Verstärker aus GB.
Typ: Gramipan 391
Das Gerät verwendet 2x EF37 / 2X AZ31 / 2x KT66 (6L6)
Der Ausgangszustand war ein nicht funktionierendes Gerät.
Fehler:
- defekter Zwischenübertrager
- Alle Kondensatoren unbrauchbar

Nach Reparatur des Zwischen-Übertragers durch einen fachkundigen Travobauer und Austausch aller Kondensatoren spielt das Gerät jetzt wieder einwandfrei.

Gruss
H.Peter

File Attachments

- 1) [20201209_190134.jpg](#), downloaded 132 times
 - 2) [20230205_141750.jpg](#), downloaded 488 times
 - 3) [20230205_141801.jpg](#), downloaded 135 times
 - 4) [20230205_141812.jpg](#), downloaded 498 times
 - 5) [20230205_141830.jpg](#), downloaded 499 times
 - 6) [20230205_141922.jpg](#), downloaded 415 times
 - 7) [Screenshot_20230207-165759_Gallery.jpg](#), downloaded 491 times
 - 8) [Screenshot_20230207-214243_Gallery.jpg](#), downloaded 460 times
 - 9) [Screenshot_20230207-214302_Gallery.jpg](#), downloaded 461 times
 - 10) [20230207_220422.jpg](#), downloaded 418 times
-