

---

Subject: Aw: Stern&Stern Conserton/Concerton Typ V69

Posted by [wolters](#) on Thu, 22 Sep 2016 17:05:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Instandsetzungs-Update

Hallo miteinander! :)

Das Radio hat jetzt, bis auf die beiden 16myF Becherelkos, alle Kondensatoren von mir getauscht bekommen.

Die alten Kondensatoren waren zu 99% kaputt.

Nun habe ich mir mal die Röhren des Radios angeschaut und festgestellt das bei der Röhre AK2 ein rascheln, klumpeln zu hören ist ,ähnlich dem Geräusch einer defekten Glühbirne, wenn man sie auf den Kopf dreht und wieder zurück.

Ist das ein zeichen dafür das sie defekt ist oder kommen solche Geräusche in diesen alten Röhren öfters vor?

Über Antworten würde ich mich sehr freuen. :)

Liebe Grüsse,

Alex

---