

---

Subject: Aw: Stern&Stern Conserton/Concerton Typ V69

Posted by [Getter](#) on Fri, 23 Sep 2016 13:44:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo wolters,

wolters wrote :Lautsprecher sowie die darüber sitzende Spule ... durchgemessen.

Welche darüber sitzende Spule ?

Anfang Dezember 2015 wurde bei eBay so ein Gerät verkauft, es gab im Angebot auch ein gutes Innenfoto :

<http://www.ebay.de/itm/Concerton-V69-Roehrenradio-/252188062301>

Über dem amerikanischen Magnavox-Lautsprecher befindet sich nur noch das Gehäuse, keine Spule...

Ist das Gerät möglicherweise umgebaut worden ?

Ein paar Fotos, darunter auch ein detailliertes Innenfoto (oder auch davon zwei, drei,... ) des Gerätes würden das Forum sicher erfreuen

wolters wrote :...bei der Röhre AK2 ein rascheln, klimpern...

...Über den TA kommt auch nichts rüber.

Am Signalweg TA->LS ist die AK2 normalerweise vollkommen unbeteiligt, das sollte also auch bei defekter AK2 funktionieren.

Systematische Fehlersuche beginnen :

Stimmen die Spannungen an der AL4 ? Also ca. 220...250VDC am G2 und an der Anode, ca. +7V an der Kathode ODER ca. -7V am G1 ?

wolters wrote :

Bei der Röhrenbestückung ist mir aufgefallen das laut RM.org ...eine 506 eingebaut ist. Bei meinem Radio ist aber eine AZ1 drin.

Die Philips 506 (alias Telefunken RGN1054) war zum Zeitpunkt der Fertigung des V69 eigentlich schon eine ziemlich alte Type. Elektrisch ist die AZ1 bei gleichen Heizdaten klar fortschrittlicher und ersetzt die 506 vollständig - sie hat lediglich einen anderen Sockel. Bei jeder Reparatur in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre und später war es somit gut möglich, dass bei einem nötigen Ersatz einer 506 stattdessen die modernere und aus laufender Fertigung verfügbare AZ1 eingebaut wurde - dazu musste lediglich die Fassung ersetzt werden.

Möglicherweise aber wurde bereits während der Fertigung des V69 bei späteren Exemplaren ab Werk auf die zeitgemäßere AZ1 umgestellt.

Detaillierte Bilder können auch in dieser Sache eventuell eine Antwort liefern.

Die in der oben verlinkten Auktion gezeigten Bilder zeigen zwar auch eine Eu-Sockel-Glr.-Rö., aber das sagt schließlich nur aus, dass es dieses Gerät tatsächlich ab Werk mit der 506 gegeben hat - es sagt nichts darüber aus, ob es dieses Gerät auch ab Werk mit der AZ1 gegeben hat.

Grüße aus HH !

---