

---

Subject: Aw: Stern&Stern Conserton/Concerton Typ V69

Posted by [wolters](#) on Sun, 25 Sep 2016 11:46:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Einen schönen Sonntag wünsche ich euch! :-)

Der TA Eingang funktioniert nun auch. Ich hatte ein Testsignal eingespeist und es wurde klar und deutlich wiedergegeben.

Nur die zwei verbleibenden Wellenbereiche (ich glaube MW und KW. ist etwas schwer zu erkennen die Skalenscheibe nicht mehr so taufrisch ist) schweigen immer noch vor sich hin. Kein rauschen oder ähnliches. Habe die Wellenschalterkontakte nochmal ein wenig mit Oszillin behandelt. Vielleicht bringt das ja etwas.

Hat jemand sonst noch eine Idee wie ich an diese Sache rangehen sollte um den Fehler zu finden? :-)

---