

---

Subject: Aw: Tektronix scope

Posted by [radio-t](#) on Mon, 26 Sep 2016 21:12:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Getter,

es ist wohl weniger ein -- im wahrsten Sinne des Wortes -- oberflächliches Problem, sondern betrifft hier mehr einen inneren Wert: die Leitfähigkeit des Platinenmaterials, die sich bei dieser 3(!)-Lagen-Platine besonders um die mittlere so erhöht hat, dass bei Dunkelheit sporadisch innere Überschläge zu beobachten sind. Da hat auch mein Trocknungsversuch (12h/120Grad) nix geholfen.

Vielleicht habe ich das Glück, Ersatz zu finden . . .

---