

---

Subject: Aw: Unbekanntes Bauteil

Posted by [wolters](#) on Wed, 28 Sep 2016 12:37:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Herr von Bechen und danke für Ihre Antwort.

Ich habe jetzt beide nochmal gemessen. Ich konnte bei C1 einen Wert von 1,4nF, und bei C2 einen Wert von 2,2nF messen.

Leider kann ich wegen eines nicht vorhandenen Schaltplanes nicht feststellen welche Werte diese Kondensatoren ursprünglich einmal hatten. Die Farbmarkierungen auf beiden haben sich restlos aufgelöst und sind nicht einmal mehr zu erahnen.

Einer ist in Reihe zum Drehkondensator geschaltet. Der ander in Reihe zu einem Filter. Sind die gemessenen Werte zu hoch / zu niedrig für Ihren Platz in der Schaltung oder sind sie i.O.?

---