

---

Subject: Aw: Unbekanntes Bauteil

Posted by [ocean-boy 204](#) on Wed, 28 Sep 2016 18:38:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

meines Erachtens hat man nicht die übliche Farbkodierung verwendet, davon müßten noch Farbpigmente vorhanden sein.

In Bild 2 ist die Zahl 1850 eingeprägt, das wird die Kapazität in pF sein. Auch der zweite Kondensator müßte eine Prägung haben.

Nicht Normwerte wie 1850 lassen sich mit dem 3-Punkt-Code auch nicht darstellen, deswegen die Prägung des Wertes. Als Ersatz

lassen sich 2,5-5% Styroflexkondensatoren verwenden, z.B.

1000+820pF;1500+330pF;1800+47pF, diese Kombinationen nachmessen!

MfG

ocean boy

---