

---

Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Mon, 19 Dec 2016 21:13:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also ich fasse mal zusammen:

Durch einen Kurzschluss einer Zuleitung zum magischen Auge fing es irgendwo an zu qualmen. Es ist weder bekannt, welche Zuleitung das war, noch was gequalmt hat (obwohl ich eine Vermutung habe). Und es ist auch nicht klar, ob das zu einem Schaden geführt hat, was leicht möglich ist.

Nun kommt dazu, dass einige Kabel (zum Lautsprecher) möglicherweise falsch angeschlossen wurden.

Und im Gerät steckte eine falsche Röhre. Das bedeutet, dass schon einmal jemand an dem Gerät gearbeitet hat, dem es entweder an Möglichkeiten (korrekte Röhrentype) oder an Wissen mangelte. Zu Erwähnen wäre in diesem Zusammenhang, dass die EF89 eine der Röhren ist, die am seltensten ausfallen. Deshalb kann ich nicht richtig nachvollziehen, warum ausgerechnet diese Röhre ersetzt wurde. Wer weiß, was für Eingriffe sonst noch an dem Gerät gemacht wurden.

Ich denke, jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem es keinen Sinn macht, auf dieser Basis weiterzumachen. Sonst wird ein Fehler nach dem anderen zusätzlich in das Gerät hineingebaut. Ich empfehle vielmehr dringend, die weitere Fehlersuche einem Fachmann zu überlassen.

Lutz

---