
Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477
Posted by [raffa1212](#) on Sun, 25 Dec 2016 19:17:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank für eure Antworten.

Also erst einmal zu den Kondensatoren:

Diese habe ich erst selbst vor Kurzem angelötet, also kann es rein theoretisch sein, dass dort etwas nicht passt, jedoch habe ich sehr gründlich gearbeitet und einen Kondensator nach dem anderen gewechselt, wodurch es doch eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, dass ein Fehler verursacht wurde.

Zweite Sache:

Soll ich die DIN Buchse dann einfach ablöten oder sie vollständig abschirmen? Morgen werde ich dann erstmal den Brummtest an der TA Buchse durchführen, bis dahin noch einen schönen Abend.

Viele Grüße,
Raphael
