

---

Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477  
Posted by [Hörer](#) on Tue, 27 Dec 2016 18:49:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

mir ist beim Betrachten des Fotos noch etwas aufgefallen: Unter der Röhre EABC80 steckt ein Zwischensockel, der bestimmt nicht original. Was der wohl bewirkt? Ist zu erkennen, inwieweit mit diesem Sockel Anschlüsse vertauscht, gebrückt oder unterbrochen werden?

Wenn die Verdrahtung unter der EABC80 noch original ist, würde ich diese Röhre direkt in den Sockel im Chassis stecken. Der Ersatz der "Multifunktionsröhre" EABC80 durch einen anderen Typ mit vertauschter Stiftbelegung ist mir nicht bekannt.

Mit freundlichem Gruß

Ronald

---