
Subject: Aw: Grundig HF35L - Impedanz 5 Ohm, welche Lautsprecher?
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Thu, 19 Jan 2017 18:22:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Tropyfol-Kondensatoren brauchen nicht vorsorglich ersetzt werden.

Sind die Kondensatoren C97 und C98 vom gleichen Typ? Wenn ja, wäre das Thema Kondensatortausch im Wesentlichen abgehakt.

Lutz
