

---

Subject: Aw: Fragen zu Becker Grand Prix Autoradio

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Mon, 27 Mar 2017 17:37:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder haben beide Zerhackerteile denselben Fehler (das kommt vor, weil bestimmte Bauteile nach so vielen Jahren besonders oft defekt sind), oder der Fehler liegt im Radioteil. Mit den Prüfungen, die ich vorgeschlagen habe, lässt sich das feststellen. Ihren Bekannten das Radio durchschauen zu lassen, halte ich für eine gute Idee.

Der Hinweis mit den Koppelkondensatoren bezieht sich in erster Linie auf Radios, bei denen auch die Endstufe röhrenbestückt ist. Das trifft auf dieses Autoradio nicht zu. Aber es gibt Fehler, die vergleichbare Auswirkungen haben und außerdem die Endstufentransistoren durch Überlastung gefährden.

Lutz

---