
Subject: Aw: Fragen zu Becker Grand Prix Autoradio
Posted by [Radio-aktiv](#) on Tue, 28 Mar 2017 11:37:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich lese gerade noch dass die Elkos schon getauscht sind. Dann wird es der 25uF kaum sein.

@ der Fehler liegt im Empfangsteil: Wenn das Radio laut und mit vielen Sendern spielt dann kann da nicht allzu viel sein. Nach der Wahrscheinlichkeit kommt ein Kondensator in Frage mit Papier Dielektrikum. Das sind auch ehr nicht die HF Typen.

Grüße
KHG
