

---

Subject: Aw: Systron Donner Nixie  
Posted by [wellenkin0](#) on Sun, 12 Nov 2017 17:13:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

die schwarzen dicken sind eine seltene Form von Reed Relais,  
ein defektes hab ich schon ausgebaut.

Mit 5V Spule hatte ich leider nichts passendes da, ist unterwegs.  
Die 15V Spannungen sind unter dem Soll, da muß auch noch nach geschaut werden. Das  
könnte zB einer von den Tantal sein die sind für sowas bekannt.

IG Martin

#### File Attachments

---

1) [DSCF0008.JPG](#), downloaded 1568 times

---