

---

Subject: Telefunken HR5500 Digital

Posted by [Raumwelle](#) on Thu, 07 Dec 2017 15:33:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Liebe Radiogemeinde,

hat jemand speziell dieses Gerät und ggf. auch schon mit dem nachfolgend beschriebenen Problem repariert?

UKW lässt sich nicht mehr abstimmen, weder per Tuning-Knopf noch über die Stationstasten. Als Frequenz wird ca. 108,5 angezeigt.

Jemand meinte, Ursache wäre vielleicht Verschmutzung im sehr hochohmigen Sensorbereich. Das Abbürsten (alte Zahnbürste, Spiritus) der IC-Umgebung bzw. Reinigen der Sensortasten selbst brachte keine Verbesserung.

Zum Glück konnte ich ein Service-Manual auftreiben, das Schaltungsstudium brachte zumindest auf Anhieb keine Erhellung, weil ich die vielfältige Einbindung der Abstimmspannung in die Gesamtschaltung noch nicht restlos erfassen konnte.

Deshalb die Frage, ob das Problem schon einmal anderweitig auftrat und ob es ggf. einen Anhaltspunkt zur gezielten Suche gibt, bevor ich mir noch die letzten Haare ausreiße.

Gruß, Wolfgang

---