
Subject: Aw: Telefunken HR5500 Digital
Posted by [Raumwelle](#) on Thu, 07 Dec 2017 23:41:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

danke für den Hinweis. Steckverbindungen habe ich schon gereinigt, weil sie teilweise sehr schwarz aussahen...

Wenn ich mit dem Finger auf der Lötstellenseite der Platine bestimmte Regionen "belaste", funktioniert der Empfang prinzipiell; die Abstimmspannung wirkt nicht nur auf den FM-Tuner selbst, sondern auch auf die NF. Morgen geht die Suche weiter, u.a. mit Überprüfen der Lötstellen und der Poti-Geschichte.

Gruß, Wolfgang
