

---

Subject: Aw: Grundig RF80U

Posted by [wolf heim](#) on Thu, 18 Jan 2018 16:37:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

zum Glück spielt das Gerät auf AM und FM recht gut. Was nicht funktioniert ist die Skalenbeleuchtung. Also eigentlich etwas ganz banales.

Auf der Rückwand steht Pilot Bulb 1: 7V 35mA und Pilot Bulb 2: 7V 1W (das sind also 143mA). Es sind sogar die Artikelnummern von Osram angegeben.

Im Schaltbild wollte ich jetzt nachsehen, wieso zwei unterschiedliche Skalenbirnchen eingebaut wurden, und dann die entsprechenden Birnchen bestellen.

viele Grüße Wolf

---