
Subject: Aw: Hilfe zu Telefunken 30 W gesucht
Posted by [Miro](#) on Thu, 13 Dec 2012 21:45:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Gäbel,

diesen schwarzen Kondensator habe ich noch nie gesehen. In meinem T 30 W steckt allerdings unter der Leiterplatte an gleicher Stelle ein Glimmerkondensator mit 10 000 cm auf Federkontakten. Laut Telefunken Werkstattbuch soll es ein 100 000 cm = 0,1111 MF Kondensator sein.

Die Spannungen habe ich in meinem Gerät mit einem Lautsprecher 2000 Ohm geprüft und diese sind:

** = 171 V
* = 162 V
Ug = 1,8 V

Toleranzen summieren sich stets zur ungünstigen Seite. Mein Gerät läuft aber trotzdem an guter Antenne.

Versuchen Sie mal den Entbrummer (schwarzer Stellknopf) zu bewegen. Vielleicht hilft das. Ansonsten würde ich Ihnen empfehlen, mir direkt an meine e.Mail Adresse eine Anfrage zu senden. Ich bin nicht jeden Tag im Forum bin jetzt mal für 3 Tage verreist. Habe Ihre Anfrage auch nur per Zufall gesehen. Sie haben ja die Möglichkeit mir aus dem Forum heraus eine Mail zu schreiben dann kann ich auch relativ schnell antworten. Ich bin Miro (michrogg@aol.com) Referent u.a. für Telefunken.

Wünsche viel Erfolg, schöne Weihnachten und Grüße aus München
Michael Roggisch
