

---

Subject: Aw: GRUNDIG Sono Cclocks 21 und 250  
Posted by [Elektron](#) on Thu, 01 Mar 2018 09:33:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Beide Geräte haben ja eine Stützbatterie (9V) für die Stromausfallüberbrückung.  
Ist die Batterie vorhanden bzw. tritt der Fehler auch mit neuer Batterie auf ?  
Tipp da auf eine zeitweise Unterbrechung der Stromversorgung (Netzteil)  
in Form von kalten Lötstellen ?

---