
Subject: Aw: GRUNDIG Sono Cclocks 21 und 250
Posted by [ecl113](#) on Thu, 01 Mar 2018 19:48:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Dirk und Roland,

danke für die schnelle Antwort. Die Serviceunterlagen hab ich natürlich noch von meiner Tätigkeit beim "GRUNDIG".

Ja, habe das Uhrenmodul, hinsichtlich eines thermischen Fehlers schon mit Föhn und abwechselnd mit Kältespray malträtiert.....nix.

Habe von Roland aber auch in diese Richtung einen Tip bekommen, es könnte sich auch um einen Fehler im Netzteil handeln (thermisch oder kalte Lötstelle).

Werde mir mal gezielt das ganze Gerät diesbezüglich angucken.

Hmmh, die Stützbatterie hatte ich allerdings nicht drin...mal testen, wenn da der Fehler nicht mehr auftritt, könnte es das Netzteil sein.

Wie gesagt, das IC FCM 7010 schliesse ich definitiv aus, vielleicht habe ich mich auch zu sehr auf das Uhrenmodul konzentriert.

Sollte ich neue Erkenntnisse erlangen, lass ich Euch natürlich teilhaben, klar.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Ingold
Kastellstr. 6
93336 Altmannstein