

---

Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk  
Posted by [ocean-boy 204](#) on Sun, 04 Mar 2018 19:11:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

das Poti ist eine Sonderausführung mit Mittelanzapfung, an dem der Widerstand angeschlossen wird.

So etwas dürfte kaum aufzutreiben sein. Wahrscheinlich bleibt nur die Möglichkeit auf eine andere Klangregelschaltung zu wechseln, die mit normalen Potis auskommt. So etwas sollte sich bei Jogi finden lassen, vermutlich sogar in anderen RIM Geräten.

M.f.G.

---