

---

Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk  
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sun, 04 Mar 2018 20:23:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

In der Baumappte vom RIM Gigant sind Fotos vom Aufbau. Daran kann man sich orientieren.  
Die Röhren haben übrigens Abschirmbecher.

Beim Ansehen der Fotos sieht man das auch der RIM Gigant ein Poti mit Mittelabgriff hat, im  
Eingang der beiden TA. RIM hat diese Art Potis also wirklich verwendet.

Grüße  
Karl

#### File Attachments

---

1) [Poti\\_mit\\_Abgriff\\_RIM\\_Gigant.jpg](#), downloaded 1960 times

---