

---

Subject: Aw: ITT Schaub Lorenz Touring International 103

Posted by [TR](#) on Mon, 05 Mar 2018 09:06:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das Gehäuse des Gerätes besteht aus zwei Halbschalen. Nach Entfernen der Regelknöpfe durch Abziehen, und Entfernung der Gehäuseschrauben, sind die Halbschalen mit Augenmaß auseinanderzudrücken. Für die Reparatur sollten die Lautsprecher abgelötet werden.

Nach langer Lagerzeit trocknet die Schmierung der Drehkoantriebsachse. Der Drehko sitzt fest. Mit einem etwas verzinneten LötKolben kann man von aussen das Lager durch Andrücken der heissen Lötfläche wärmen. Ist die Wärme gut auf das Lager übergegangen, kann man durch leichtes hin- und herdrehen des Skalenseilrades die Blockierung lösen. Nach mehrmahligem ein- und ausdrehen des Drehko wird das Lager wieder unter Zuhilfenahme von dünnem Öl oder Balistol gängig.

Viel Erfolg! TR

---