

---

Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk  
Posted by [wolters](#) on Sat, 10 Mar 2018 18:46:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Karl,

Ja, genau 10uF meinte ich.

Der Fehler ist gefunden. Nachdem ich mal 100uF eingebaut hatte und immernoch keine veränderung zu hören war, wackelte ich durch zufall am Netzstecker und stellte fest, das das Brummen verschwand. Da ist irgendwo ein Wackelkontakt an der Heissgerätebuchse den ich jetzt noch beheben muss. Wenn der Brumm weg ist kann man gut Aufnehmen und es ist kein Brumm durch den Aufbau zu hören.

Ich berichte weiter!

---