Subject: Aw: Problem mit Klangregelnetzwerk Posted by Radio-aktiv on Sun, 18 Mar 2018 15:10:56 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Alex,

bei den Kathoden ist es ok. Die Anoden würde ich entkoppeln, wie auf der Skizze eingezeichnet. In die Eingänge zum Gitter sollten Kondensatoren. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert wirkt der Summierknoten auf die Potis zurück. Dann würde ich das mit den Stereo Potis machen.

Grüße Karl

## File Attachments

1) Kanäle\_entkoppeln.jpg , downloaded 1488 times

Page 1 of 1 ---- Generated from

Das GFGF-Forum