
Subject: Grundig TK830 Aufnahmeproblem
Posted by [wolters](#) on Sun, 25 Mar 2018 12:51:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo liebe Forengemeinde,

Seit einigen Wochen macht unser TK830 probleme bei der Aufnahme.
Die wiedergabe von bereits bespielten Bänder klappt ohne Probleme.
Nehmen wir jetzt etwas auf, hört es sich die Aufnahme flatternt an. Wir haben schon mehr als ein Dutzend Bänder verschiedenen Alters, Hersteller, gebraucht und neu ausprobiert. Immer das Selbe Phänomen.
Der Fehler tritt in beiden Richtungen auf.
Einen Tonkopf habe ich auch schon gewechselt um diese als Ursache auszuschliessen.
Die Röhren sind alle neu und auch die alten Kondensatoren wurden damals erneuert.
Ton- und Löschköpfe werden auch regelmässig gesäubert und von Zeit zu Zeit mal entmagnetisiert.
Ich habe den Oszillator im verdacht, dass da irgendwas nicht mehr stimmt.
Leider finde ich für dieses Gerät keine weiteren Informationen ausser der Servicemanual.

Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit diesem Gerät, bzw. Phänomen?
