
Subject: Aw: Systron Donner Nixie
Posted by [wellenkin](#) on Sun, 01 Apr 2018 06:58:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo Michael,
das SD Multimeter erholt sich so allmählich, es fehlen aber noch Messbereiche.
Da sind leider diese speziellen Reedrelais zerstört.
Austauschteile sind nicht zu finden, mir bleibt nur wickeln von Hand. Gut Ding braucht Weile,
es wird aber. 2 Stück hab ich schon
IG Martin
