

---

Subject: Aw: Imperial J450W-Stereo

Posted by [Stefan Hillen](#) on Mon, 18 Jun 2018 18:23:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Lutz,

das Poti hat es innerlich zerbröselt, da ist nichts mehr zu retten.

Aber ich habe in meiner Sammelecke ein altes Oszi gefunden, da gab es ein 2,5 M Poti das einigermaßen gepasst hat.

Leider das Gewinde etwas länger als beim Original, der Schieber der Anzeige passt nicht mehr.

Aber der Höhenregler funktioniert, naja, einen Tod muß man sterben.

Vielen Dank für deine Hilfe

Gruß

Stefan

p.s. bleibt immernoch das Problem mit den hohen Spannungen.

Hat vielleicht jemand eine Idee was ich noch prüfen kann ?

---